

P r o c é d u r e :

Dévisser le capuchon (A) à l'extrémité gauche du PEC (C)

Dévisser l'extrémité opposée dans le filetage le plus intérieur (D)

Insérer le câble de la sonde (E) et le tirer vers le bas jusqu'à l'extrémité opposée du PEC (C)



Insérer la sonde (E) et revisser toutes les pièces ensemble

Revisser le bouchon supérieur (A) en laissant sortir le câble avec BNC (B) de la sonde (E)

Connecter l'extrémité de la BNC (B) à l'instrument et plonger le support de la sonde (C) dans l'eau

Quick guide to

'PEC" installation



P r o c e d u r e:

Remove part (A) by turning it counter clock wise

Remove part (D) by turning it counter clock wise (upper side)

Place probe's cable (E) into PEC (C) as shown in picture

Reconnect part (A) and let probe's cable exit from BNC (B)